

# SERVICE - INFO




**LuK Nr: 330 0098 100 – 295mm TZFA 22.3 x 25.8x 15 Bulletin 988 1000 740**

**JOHN DEERE – 40, 50 & 55 Series\*\***

<b>Info:</b>	<b>330 0098 10 replaces / ersetzt / remplace / sustituye a / sostituisce 328 0167 26</b>
<b>GB</b>	The new disc is of increased diameter. Please ensure that flywheel is machined to a flat face and to a pot depth of $21.6 \pm 0.25$ mm.
<b>D</b>	Die neue Scheibe hat einen größeren Durchmesser. Die Reibfläche muss plan abgedreht werden. Die Schwungradtiefe ist $21.6 \pm 0.25$ mm.
<b>F</b>	La nouvelle friction a un diamètre plus important. Veuillez vous assurer que la surface du volant-moteur est plane et que sa profondeur est de $21.6 \pm 0.25$ mm.
<b>E</b>	El disco nuevo es de mayor diámetro. Por favor, compruebe que el volante-motor haya sido mecanizado en una superficie plana y a una profundidad de $21.6 \pm 0.25$ mm en la zona de fricción.
<b>I</b>	Il nuovo disco presenta un diametro maggiore. Controllare che la superficie del volano sia stata rettificata correttamente e ad una profondità di $21.6 \pm 0.25$ mm.

\*\*For model information please see LuK Catalogue / Die genaue Fahrzeugzuordnung entnehmen Sie bitte dem LuK-Katalog / Pour les informations le modèle veuillez consulter le catalogue LuK / Para obtener información sobre el modelo, rogamos consulte el catálogo de LuK / Per informazioni sul modello consultare il catalogo LuK

**Flywheel  
Schwungrad  
Volant-moteur  
Volante-motor  
Volano**



Issue Level 3

**LuK Aftermarket Service UK Ltd.**  
Holme Lacy Road, Rotherwas  
HR2 6LA Hereford · The United Kingdom  
Phone: +44 1432 264264 · Fax +44 1432 275146  
e-mail: LuK-AS.uk.pm@schaeffler.com  
**A Member of the Schaeffler Group**

