




Ersatzteilzeichnung
 SPARE PARTS DRAWING
MSG97AL-06
Sammelzeichnung
 COLLECTIVE DRAWING
 Zutreffende Positionen
 siehe Ersatzteilliste!
 CORRESPONDING POSITIONS
 SEE SPARE PARTS LIST!
 Stand/LEVEL: 07.09.2013

Schnittkante:
 Zeichnung vor
 Weitergabe beschneiden
LINE FOR CUTTING:
 CUT HERE BEFORE TRANSFER THE DRAWING

Bestellung Pos. 7
 ORDER POS. 7

● (Pos. 43 mit
 bestellen / ORDER
 ■ POS. 43 AS WELL)
 ◆ Pos. 6 = Verschleissteile
 SET OF WEAR PARTS

Komplet-Pos. beinhalten die jeweils
 in Klammern () aufgeführte Position
 MAIN POSITION COMPRISE THE POSITIONS ()
 INDICATED IN BRACKETS

■ Befestigungsteile fuer Baugruppen
 ■ MOUNTING PARTS FOR ASSEMBLY
 ● Ausstattung kann sich unterscheiden
 ● EQUIPMENT MAY TO DIFFERENTIATE

Mit ◆ gekennzeichnete Teile sind als
 NETH ◆ Verschleissteile erhaeltlich
 MARKED PARTS ARE AVAILABLE AS WEARING PARTS
 * entspricht Kleinteile zur entsprechenden
 Kompletbaugruppe
 * SAME AS SMALL PARTS FOR THE CORRESPONDING
 COMPLETE ASSEMBLY UNITS

MSG97AL-06 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43)						
Pos. 21 und 22 bestellen und Pos. 20 (bestellen/POS. 21 AND POS. 22 ORDERED AND POS. 20 ORDERED)	701-216-06	07.09.13	FWM	08	13.06.13	
	701-001-3	26.02.09	FU	JUCH	10.02.09	
	701-001-3	19.02.09	062	FU	20.02.09	
	701-107-0	20.09.07	RUB	FU	06.11.07	
	701-000-5	21.08.07	JUCH	FU	04.07.07	
POS. 7 701-001-3 26.02.09 FWM 08 13.06.13	POS. 43 701-001-3 26.02.09 FWM 08 13.06.13	POS. 43 701-001-3 26.02.09 FWM 08 13.06.13	POS. 43 701-001-3 26.02.09 FWM 08 13.06.13	POS. 43 701-001-3 26.02.09 FWM 08 13.06.13	POS. 43 701-001-3 26.02.09 FWM 08 13.06.13	POS. 43 701-001-3 26.02.09 FWM 08 13.06.13
ERSATZTEILZEICHNUNG F. FEDERUNG SPARE PART DRAWING F. SUSPENSION CPL.						
MSG97AL-06						

